

## CE 50

### Epoxi alapozó

A Ceresit CE 49 epoxi szigetelőfólia alkalmazása előtti alapozáshoz

#### JELLEMZŐI

- könnyű felhordhatóság
- nagy kötési szilárdság
- erős tapadás
- oldószermentes
- rugalmas

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nedvszívó valamint nem nedvszívó felületek alapozásához – a Ceresit CE 49 rugalmas epoxi szigetelőanyag felhordása előtt. Az alapfelület lehet beton, cementesztrich, cementvakolat, meglévő kerámiaburkolat, faforgácslemez, téglafal vagy aljzatkiegyenlítő. Nem lehet alkalmazni folyamatos hátoldali, felületi nedvesség esetén.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit CE 50 epoxi alapozót olyan felületre lehet felhordani, amely szilárd, teherbíró, tiszta és tartósan száraz. A felületre esetlegesen felúszott cementiszapot valamint a gyengén tapadó részeket mechanikusan el kell távolítani. A (minimum 28 napos) beton és cement esztrich visszamaradó nedvességtartalma nem érheti el a 4 CM%-ot. Szükség esetén a felületet fel kell újítani.

#### FELHORDÁS

A göngyöleg mindkét komponenst bekeverési arányban tartalmazza. A duplafedelű kanna felső részéből – a felső műanyag dugót és az alsó lemezfeneket átlukasztva – a térhálósítót (edzőt) belefolyatjuk az alsó részben lévő gyantába, majd megfelelő kézi keverőgéppel addig keverjük, amíg megfelelő színrű nem lesz. A keverési idő min. 2 perc. Részmennyiségeket **nem szabad** összekeverni! Az alapozót a fazékidőn belül (20°C-on kb. 30 perc) fel kell használni. A bekevert anyagot



– hígítás nélkül – ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel. A frissen alapozott felületet 0,2–0,6 mm szemcseméretű tűzszártított kvarchomokkal alaposan szórjuk meg. Az alapozó megszáradása után a felesleges kvarchomokot távolítsuk el. A Ceresit CE 50 epoxi alapozót száraz kvarchomokkal össze lehet keverni, és réskitöltésre is fel lehet használni.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A felület hőmérsékletének legalább 3°C-kal magasabbnak kell lennie a harmatponti hőmérsékletnél. A még meg nem kötött anyagot lakkbenzinnel lehet eltávolítani, a megkötött anyag eltávolítása már csak mechanikus úton lehetséges. Az alapozó-szernek meg kell kötnie a Ceresit CE 49 rugalmas epoxi szigetelőanyag felhordása előtt. A Ceresit CE 50 epoxi vegyületeket tartalmaz, ezért vegye figyelembe a csomagoláson illetve a technikai adatlapokon található figyelmeztetéseket és biztonsági adatlap előírásait.

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni. Bőrre kerülés esetén az érintett testrészt bő, szappanos vízzel azonnal le

kell mosni. Használjon védőkesztyűt! Jól szellőztetett helyiségben dolgozzon! Baleset, roszullét esetén azonnal orvost kell hívni és a címkét megmutatni.

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: „A” komponens „B” komponens	epoxi-gyanta ( $M \leq 700$ ) xililén-diamin
Sűrűség:	kb. 1,0 kg/l
Keverési arány:	"A":"B" = 2:1 súlyrész
Alkalmazási hőmérséklet:	+10°C – +30°C
Bedolgozhatóság idő (fazékidő):	kb. 30 perc
Kikeményedési idő:	kb. 16 óra
Vegyszerállóság:	7 nap után
Tapadószilárdság:	> 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Anyagszükséglet:	0,2–0,3 kg/m <sup>2</sup>

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

## KISZERELÉS

5 kg fém tárolóedényben (A és B komponens).

## TÁROLÁS

Száraz, fagymentes, 10°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen, jól lezárt göngyölegben.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyag csak akkor helyezhető a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába juttatni.

A Ceresit CE 50 epoxi alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

