

## CE 44

### Víz- és vegyszerálló fugázó

Cementet és epoxigyantát tartalmazó, kétkomponensű fugázó  
– fokozott igénybevételre

#### JELLEMZŐI

- vízálló
- vegyszerálló
- 2–12 mm fugaszélesség

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Mázás és máz nélküli, de nem porózus színoldallal rendelkező kerámia-, valamint üvegmozaik burkolat fugázására alkalmazható kül- és beltérben, vízszintes és függőleges felületeken egyaránt. Különösen ajánlott állandó nedveségnek és vegyszereknek kitett helyiségek kerámiaburkolatainak hézagolására (pl. medencékben). A Ceresit CE 44 víz- és vegyszerálló fugázó megfelel az MSZ EN 13888 – CG2 ArW szabvány követelményeinek.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A burkolást követően – a ragasztó megfelelő szilárdságának elérése után – meg kell tisztítani a burkolólapok felületét, valamint a fugaközöket a felesleges ragasztómaradványtól, portól és szennyeződéstől. Csak egyenlő mélységű- és szélességű fugarések kialakításával garantálható az esztétikus fugázás.

#### FELHORDÁS

A műanyag vödör mindkét komponenst bekeverési arányban tartalmazza. A felső részben lévő „B” komponenst (térhálósító) öntse az alsó részben lévő poralakú „A” komponenshez, majd elektromos keverővel addig keverje, amíg az csomómentes és egyenletes színű nem lesz. A megfelelő konzisztencia beállítása érdekében minimális vízmenyiség (100 ml/10 kg) adagolható a bekevert fugázóhoz. A Ceresit CE 44 fugázót – az erre a célra szolgáló gumilappal – hordja fel a száraz, tiszta kerámiaburkolatra úgy, hogy az a fugákat teljesen és üregmentesen kitöltse. Ezután a



felesleges fugázó anyagot – spatulával – húzzuk le a burkolólap felületéről. A fátylréteg eltávolítását – a fugázó felhordását követően – azonnal kezdje meg nedves (de nem vizes) szivaccsal. A tisztítás elvégzésére legfeljebb 30 perc áll rendelkezésére. Száradás után a felületet – szükség esetén – ismét át kell törölni száraz ruhával, vagy – másnap – sebbenzinnel (nitrohígítóval) átitatott törölkendővel.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CE 44 vegyszerálló fugázót csak száraz időben, +5°C és +25°C közötti aljzat és környezeti hőmérsékleten szabad felhasználni. Csak az azonos gyártási számú termékek alkalmazása garantálja az azonos színárnyalatot. Nyomdatechnikai okokból a csomagoláson lévő színminta csak tájékoztató jellegű. A Ceresit CE 44 epoxi vegyületeket és cementet tartalmaz. Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget! A felhordás során a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell! A bőrrel való érintkezést valamint a szembe kerülést kerülni kell. Ha ez mégis megtörténik, az érintett testrészt bő vízzel kell lemosni és szükség esetén orvoshoz fordulni.

A szerszámról a friss fugázó melegvíz és kefe segítségével lemosható. Az epoxi fugafátyol utólagosan is letisztítható a Ceresit CE 51 speciális tisztítószerrel (epoxi fugafátyol eltávolító). **Fagyveszélyes!**

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel	epoxigyanta, cement, ásványi töltőanyagok, adalékszerek		
Szín:	fehér és szürke		
A bekevert fugázó sűrűsége:	kb. 1900 kg/m <sup>3</sup>		
Bekeverési arány:	6 tömegrész A komponens + 1 tömegrész B komponens		
Bedolgozhatóság (fazékidő):	kb. 45 perc		
Alkalmazási hőmérséklet:	+10°C-tól +25°C-ig		
Járható:	6 óra múlva		
Terhelhető:	24 óra múlva		
Vegyszerállóság:	28 nap elteltével		
Anyagszükséglet:			
Lapméret (cm)	Lapvastagság (mm)	Fugaszélesség (mm)	CE 44 (kg/ m <sup>2</sup> )
5 x 5	5	4	1,6
10 x 10	8	4	1,2
15 x 15	6	6	1,0
10 x 20	6	6	1,1
10 x 20	10	8	2,3
20 x 20	10	8	1,6
30 x 30	10	10	1,3

## KISZERELÉS

10 kg műanyag vödörben.

## TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, fagymentes, száraz, hűvös helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezze el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CE 44 víz- és vegyszerálló fugázó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

