



SCHÖNOX® UNITECH

Oldószermentes, univerzális ragasztó

Textil padlóburkolat, PVC, CV és túszyapjú padlóburkoló leragasztásához, nedvszívó alapokra, beltéri felhasználásra.

A termék tulajdonságai

- TRGS 610 szerint oldószermentes
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- gyorsan kialakuló ragasztó erő
- felhasználásra kész
- nedves ágyazatú ragasztására alkalmas
- erős szálhúzás
- székgyörgőkkel szemben ellenálló

Alkalmazási terület

A Schönox Unitech oldószermentes, gyorsan kötő diszperziós ragasztóanyag, az alábbiak ragasztására:

- Hab-, sima vagy domború hab-, latex-, szintetikus-, juta vagy gyapjú hátoldalú textil padlóburkolatok
- túfilc padlószőnyegek
- PVC és CV padlóburkolók nedvszívó alapra történő leragasztásához

Az alappal szemben támasztott követelmények

- Az alap megfelelő nedvszívó képességű, repedésektől mentes, sík, megfelelő teherbíró képességű, tartósan száraz, tiszta legyen, ne legyenek rajta málló és leváló darabok. A leváló, málló rétegeket stb. megfelelő eszközökkel kell távolítani.
- Hagyományos felületen Schönox aljzatkiegyenlítő felhordásával lehet megfelelő nedvszívó képességű, kifogástalan, szilárd, sík felületeket elérni.

Műszaki adatok

- Alapanyag: műgyanta diszperzió, ragasztóhatást javító adalékokkal
- szellőzési idő 5-10 perc
- fajsúly (sűrűség) 1,38 kg/l
- hőállóság
- padlófűtésnél 50°C-ig
- lerakási idő kb. 30 perc
- száradási idő kb. 24 óra
- végső szilárdság 72 óra után
- feldolgozáskor a hőmérséklet ne legyen + 15 °C alatt
- anyagszükséglet 200-300 g/m²
A1-A4 fogazatú simító alkalmazása esetén
300-500 g/m² B1-B3 fogazatú simító alkalmazása esetén

- szín bézs-szürke

Felhasználási javaslat

- A Schönox Unitech ragasztót felhasználás előtt kicsit fel kell keverni
- Az Unitech ragasztóval ragasztandó padlóburkoló anyag szobahőmérsékletű, feszültségmentes és sík legyen.
- A ragasztóanyagot fogazott simítóvassal egyenletesen kell felhordani az alapra, ragasztócsomók kialakulását kerülni kell.
- A simítóvas fogazatát a padlóburkolat hátoldalától függően kell megválasztani. A ragasztó megfelelő elosztására ügyelni kell.
- A nem páraáteresztő anyagokat, pl. linóleumot és PVC-t, a „félíg nedves fázisban” kell lefektetni.
- A páraáteresztő burkolatokat, mint pl. túfilc a „nedves fázisban” kell lefektetni.
- A nedvességre érzékeny hátoldalú, páraáteresztő burkolatokat a „félíg nedves fázisban” kell lefektetni.
- A légbuborékmentesen lefektetett burkolatot el kell simítani, majd várakozás után újra elsimítani vagy áthengerelni.
- A Schönox Unitech ragasztót falra bárányszőr hengerrel kell felhordani, s fogazott simítóvassal egyenletesen elosztani.
- Varratokat legkorábban 24 óra elteltével szabad marni, hegeszteni vagy fugázni.
- Lefektetési fázisok:
 - Nedves fázis: a felhordott ragasztóanyag még nem húz szálát.
 - Félíg nedves fázis: megkezdődik a tapadási fázis, a ragasztóanyag szélei átlátszóak, szálhúzás látszik. (Ujjpróba). Ragasztóanyag még nem keményedett át.
 - Tapadási fázis: Ragasztó átlátszó, de még ragad.

Csomagolás

- 20 kg műanyag vödörben

Tárolás

- A Schönox Unitech ragasztót száraz, hűvös, fagymentes helyen kell tárolni.
- Eltarthatóság: szakszerű tárolás mellett 1 év
- A felnyitott göngyöleget azonnal vissza kell zárni.
- A vödörben képződött bőrréteget el kell távolítani, nem belekeverni.

Hulladékkezelés

- A csomagolást teljesen kiüríteni, s szabályszerűen eltávolítani.

Tudnivaló

- A szerszámokat azonnal vízzel meg kell tisztítani.
- A friss ragasztófoltokat vízzel, a már megszáradt foltokat mechanikusan lehet eltávolítani.
- Az ebben az ismertetőben megadott valamennyi érték körülbelüli érték, s a helyiség klimatikus viszonyai szerint változhat.
- A padlóburkolatok gyártóinak burkolási utasításait figyelembe kell venni. Kétes esetben ajánlatos próbaragasztást végezni.

GISKÓD

- D1 oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag

A termék alkalmazásakor az érvényes építési és műszaki előírásokat be kell tartani.

Ez a termékismertető laboratóriumi teszteken és nagy gyakorlati tapasztalaton alapul. Informatív jellegű és azért készült, hogy segítse a felhasználót a legalkalmasabb munkamódszer kiválasztásában.

Mivel a felhasználó munkafeltételei ellenőrzésünkön kívül esnek, így nem vállalhatunk felelősséget a munka eredményéért, amelyet a helyi körülmények befolyásolnak. Felelősségünk kizárólag az olyan személyi sérülésekre és anyagi károkra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan az általunk gyártott termék hibájából vagy hiányosságából erednek.